| Ryšiai | Ryšio komunikacijų šulinys | 15 |
|---|---|---|
| (inžinerinio tinklo pavadinimas) | (įrenginio pavadinimas) | (įrenginio numeris) |

Vilniaus m., Kareivių g.
(adresas)

76330374
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis




## SĄSAJOS SCHEMA




| Pavadinimas | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | ket | 650 | | | | 121.62 |
| Žemė | tr | | | 0.00 | | 121.62 |
| Sienos | bet | | | | | |
| Lubos | bet | 1400x2400 | | 1.08 | | 120.54 |
| Dugnas | bet | 1400x2400 | | 2.15 | | 119.47 |
| Vamzdžiai Nr. 1 | HDPE | Išorinis | 10x110 | Viršus | 1.08 | 120.54 |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 2 | asbc | Išorinis | 15x100 | Viršus | 0.80 | 120.82 |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 3 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 4 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 5 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 6 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 7 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 8 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 9 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 10 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 11 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 12 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |

Lipynės: -
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065301.20; Y = 583400.81

Objektas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matavimus atliko | A.Mintauskas (vardas ir pavardė) | | |
| | 1GKV-1475 (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | 2022-09-20 (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | (data) |