

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				122.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		122.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	1050x850		0.20		121.97	X = 6065295.36; Y = 583367.80
Dugnas		bet	1050x850		0.74		121.43	
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.63	121.54	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.63	121.54	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	A.Mintauskas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1475 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-20 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)