


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.3

	Vilnius	Skersinės	76/34-0348
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra

Šulinio pjūviai :



Aukščių sistema


LAS07

Centro koordinatė:


Lks-94 sistemoje:

X=6070569.05

Y=581857.09



Pririšimo brėžinys:



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	660		171,01	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų Pastabos:	
Sienos		bet.					
Dugnas		bet.	2180x1120	2,19	168,82		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC met.	d110 d50/2kab.	Viršus 0,90	170,11		
				Apačia 1,35	169,66		
	Nr.2	asbc	6d100	Viršus 1,40	169,61		
				Apačia 1,63	169,38		
	Nr.3	HDPE PVC	d40/1kab. d100	Viršus 1,09	169,92		
				Apačia 1,19	169,82		
	Nr.4	PE	d25/1kab.	Viršus 0,64	170,37		
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Užsakymas:
				Apačia			Sudarė:S.Matijevskis
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2023-12-21
				Apačia			