

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

1

(irenginio numeris)

Pagubės g., Vilniaus m.

(adresas)


76350292

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				148.74
Žemė		grunt			0.00		148.74
Sienos		bet					
Lubos		-	-		-		
Dugnas		bet	1200x900		1.60		147.14
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	3d100	Viršus	0.75	147.99
			Vidinis		Apačia	0.85	147.89
	Nr. 2	PVC/PE	Išorinis	100/110	Viršus	0.77	147.97
			Vidinis		Apačia	0.88	147.86
	Nr. 3	PVC	Išorinis	3d100	Viršus	0.66	148.08
			Vidinis		Apačia	0.76	147.98
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6076302.70; Y = 582842.31

Koordinacių sistema: LKS94

Aukščių sistema: LAS07

Objektas:

Matavimus atliko	A. Valentukevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1053 (geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	2021-10-29 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	(data)