

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

3

(irenginio numeris)

Pagubės g., Vilniaus m.

(adresas)


76350312

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	660				148.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		148.86	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		-	-		-			X = 6076174.73; Y = 582956.64	
Dugnas		bet	1200x900		1.48		147.38	Koordinacių sistema: LKS94	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE/PVC	Išorinis	110/100	Viršus	0.92	147.94	Aukščių sistema: LAS07	
			Vidinis		Apačia		1.03	147.83	
	Nr. 2	PE/PVC	Išorinis	110/100	Viršus	0.94	147.92		
			Vidinis		Apačia		1.05	147.81	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	A. Valentukevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1053 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-29 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)