

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

11

(irenginio numeris)

Pagubės g., Vilniaus m.

(adresas)


76350313

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				149.72
Žemė		grunt			0.00		149.72
Sienos		bet					
Lubos		-	-		-		
Dugnas		bet	1200x900		1.47		148.25
Vamzdžiai	Nr. 1	PE/PVC	Išorinis	110/100	Viršus	0.80	148.92
			Vidinis		Apačia	0.91	148.81
	Nr. 2	PE/PVC	Išorinis	110/100	Viršus	0.83	148.89
			Vidinis		Apačia	0.94	148.78
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6076047.10; Y = 583141.26

Koordinacių sistema: LKS94

Aukščių sistema: LAS07

Objektas:

Matavimus atliko	A. Valentukevičius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1053 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-21 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)