

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

12

(irenginio numeris)

Pagubės g., Vilniaus m.

(adresas)


76350313

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				149.25
Žemė		grunt			0.00		149.25
Sienos		bet					
Lubos		-	-		-		
Dugnas		bet	1200x900		1.46		147.79
Vamzdžiai	Nr. 1	PE/PVC	Išorinis	110/100	Viršus	0.82	148.43
			Vidinis		Apacia	0.93	148.32
	Nr. 2	PE/PVC	Išorinis	110/100	Viršus	0.82	148.43
			Vidinis		Apacia	0.93	148.32
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6076004.35; Y = 583166.17

Koordinačių sistema: LKS94

Aukščių sistema: LAS07

Objektas:

Matavimus atliko	A. Valentukevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1053 (geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	2021-10-29 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	(data)