

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

8

(irenginio numeris)

Pagubės g., Vilniaus m.

(adresas)


76350313

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				149.93	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		149.93	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		-	-		-			X = 6076127.95; Y = 583243.01		
Dugnas		bet	1200x900		1.47		148.46	Koordinačių sistema: LKS94		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	2d110	Viršus	0.87	149.06	Aukščių sistema: LAS07		
			Vidinis			0.98	148.95			
	Nr. 2	PE	Išorinis	2d110	Viršus	0.92	149.01			
			Vidinis			1.03	148.90			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Valentukevičius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis				IGKV-1053 (geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	2021-10-21 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)