

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

3

(irenginio numeris)

Pagubės g., Vilniaus m.

---

(adresas)


76350314

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

## SASAJOS SCHEMA

## Vertikalinis



## Horizontalis



Vamzdžiai

| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba<br>matm., mm |       | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|--------|----------|----------------------------|-------|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |        | ket      | 660                        |       |                         |      | 149.30   |
| Žemė        |        | grunt    |                            |       | 0.00                    |      | 149.30   |
| Sienos      |        | bet      |                            |       |                         |      |          |
| Lubos       |        | -        | -                          |       | -                       |      |          |
| Dugnas      |        | bet      | 1200x900                   |       | 1.45                    |      | 147.85   |
|             | Nr. 1  | PE       | Išorinis                   | 2d110 | Viršus                  | 0.91 | 148.39   |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      | 1.02     |
|             | Nr. 2  | PE       | Išorinis                   | 2d110 | Viršus                  | 0.75 | 148.55   |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      | 0.86     |
|             | Nr. 3  |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 4  |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 7  |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                   |       | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                    |       | Apačia                  |      |          |

Lipynės: -  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne


Pastabos:

X = 6076203.88; Y = 583336.69

Koordinacių sistema: LKS94

Aukščių sistema: LAS07

Objektas:

|                     |                                           |                                                                                                    |                      |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Matavimus<br>atliko | A. Valentukevičius<br>(vardas ir pavardė) |                                                                                                    |                      |
|                     | 1GKV-1053<br>(geodezininko<br>kv.paž.Nr.) | <br>(parašas) | 2021-10-29<br>(data) |
| Matavimus<br>atliko | <br>(vardas ir pavardė)                   |                                                                                                    |                      |
|                     | <br>(geodezininko<br>kv.paž.Nr.)          | <br>(parašas)                                                                                      | <br>(data)           |
| Matavimus<br>atliko | <br>(vardas ir pavardė)                   |                                                                                                    |                      |
|                     | <br>(geodezininko<br>kv.paž.Nr.)          | <br>(parašas)                                                                                      | <br>(data)           |