

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

5

(irenginio numeris)

Pagubės g., Vilniaus m.

(adresas)


76350315

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				147.78
Žemė		grunt			0.00		147.78
Sienos		bet					
Lubos		-	-		-		
Dugnas		bet	1200x900		1.49		146.29
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	2d110	Viršus	1.03	146.75
			Vidinis		Apacia	1.14	146.64
	Nr. 2	PE	Išorinis	2d110	Viršus	0.95	146.83
			Vidinis		Apacia	1.06	146.72
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: - _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6076082.33; Y = 583552.39

Koordinacių sistema: LKS94

Aukščių sistema: LAS07

Objektas:

Matavimus atliko	A. Valentukevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1053 (geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	2021-10-29 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paz.Nr.)	(parašas)	(data)