

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Liepkalnio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)




77300141

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>NĖRA</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				177.09	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.00		177.09	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	900X1100		0.24		176.85	<u>X = 6053093.99; Y = 585098.75</u>		
Dugnas		bet	900X1100		1.44		175.65			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	3x75	Viršus	0.74	176.35			
			Vidinis		Apačia	0.82	176.28			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.75	176.34			
			Vidinis		Apačia	0.86	176.23			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.60	176.49			
			Vidinis		Apačia	0.71	176.38			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-411 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			A.Mulys (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			2022-08-17 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					