

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

1

(įrenginio numeris)

Liepkalnio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)

77300161


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI



(matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>NĖRA</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				175.34	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		175.34	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	900X1100		0.23		175.11	<u>X = 6052996.59; Y = 585116.15</u>		
Dugnas		bet	900X1100		1.45		173.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.74	174.60			
			Vidinis		Apačia	0.85	174.49			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.71	174.63			
			Vidinis		Apačia	0.82	174.52			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.70	174.64			
			Vidinis		Apačia	0.73	174.61			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A.Mulys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-411 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-08-17 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)