

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	400				209.82	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		209.82	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls	400		-			X = 6058386.93; Y = 587894.13		
Dugnas		pls	400		1.00		208.82			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.50	209.32			
			Vidinis		Apačia	0.56	209.26			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.50	209.32			
			Vidinis		Apačia	0.56	209.26			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			<u>Savičiūnų g. 37A, Vilnius</u>		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Šikarskas		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-1297 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2023-09-05	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)