


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ket	320				194.33	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		194.33	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos								X = 6058139.17; Y = 587479.28		
Dugnas		pls	315		0.81		193.52			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.72	193.61			
			Vidinis		Apačia	0.83	193.50			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.72	193.61			
			Vidinis		Apačia	0.83	193.50			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.65	193.68			
			Vidinis		Apačia	0.68	193.65			
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.65	193.68			
			Vidinis		Apačia	0.68	193.65	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-01-11 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)