

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

42

(įrenginio numeris)

Baskų g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


77310151

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalinis



1





2



3

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	pls	430				197.61	
Žemė	grunt			0.00		197.61	
Sienos	pls						
Lubos							
Dugnas	grunt	425		0.81		196.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6058055.12; Y = 587558.21
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis 63	Viršus 0.25		197.36	
			Vidinis	Apačia 0.31		197.30	
	Nr. 2	HDPE	Išorinis 63	Viršus 0.33		197.28	
			Vidinis	Apačia 0.39		197.22	
	Nr. 3	PE	Išorinis 32	Viršus 0.34		197.27	
			Vidinis	Apačia 0.37		197.24	
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			Objektas: _____ _____ _____
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis	Apačia			

Matavimus atliko Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)

1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas) (data) 2022-09-20

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)