

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

34

(įrenginio numeris)

Lyvių g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


77310171

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	830				199.69	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		199.69	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6057941.84; Y = 587647.02		
Dugnas		bet	700		1.00		198.69			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63, 4d32	Viršus	0.83	198.86			
			Vidinis		Apačia	0.89	198.80			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63, 4d32	Viršus	0.83	198.86			
			Vidinis		Apačia	0.89	198.80			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.83	198.86			
			Vidinis		Apačia	0.89	198.80			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-20 (data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)