

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				203.10	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		žv			0.00		203.10	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		-			X = 6057260.52; Y = 585028.81		
Dugnas		bet	700		1.00		202.10			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.51	202.59			
			Vidinis		Apačia	0.56	202.54			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.51	202.59			
			Vidinis		Apačia	0.56	202.54			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Šikarskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-1297 (geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-13 (data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia						