

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)




Medvėgalio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

77320037
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6064573.08; Y = 589190.99		
Dangtis		ket	680				185.68			
Žemė		grunt			0.00		185.68			
Sienos		bet								
Lubos		bet	700		0.27		185.41			
Dugnas		bet	750x850		0.77		184.91	Objektas: _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63, d32	Viršus	0.72	184.96			
			Vidinis		Apačia	0.78	184.90			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63, d32	Viršus	0.70	184.98			
			Vidinis		Apačia	0.76	184.92			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.55	185.13			
			Vidinis		Apačia	0.61	185.07			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-22 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					