


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)					
Dangtis		bet	830				209.16	Ar yra vandens? <u>Ne</u>					
Žemė		grunt			0.00		209.16	Ar yra dujų? <u>Ne</u>					
Sienos		bet						Pastabos:					
Lubos								X = 6064659.66; Y = 589297.82					
Dugnas		bet	700		1.15		208.01						
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63, 3d32	Viršus	0.89	208.27	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____	Matavimus atliko	1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-29 (data)	
			Vidinis		Apačia	0.95	208.21						
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63, 3d32	Viršus	0.94	208.22			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.00	208.16						
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.79	208.37			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia	0.82	208.34						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia								
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia									