

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

4

(įrenginio numeris)

Medvėgalio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


77320038

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)			
Dangtis	ket	680		208.63	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė	grunt		0.00	208.63	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos	bet				Pastabos:			
Lubos	bet	700	0.23	208.40	X = 6064544.95; Y = 589351.30			
Dugnas	bet	750x850	0.76	207.87				
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis 63, d32	Viršus 0.66	207.97	Objektas:		
			Vidinis	Apačia 0.72	207.91			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis 2d32	Viršus 0.65	207.98			
			Vidinis	Apačia 0.68	207.95			
	Nr. 3		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 4		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 5		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 6		Išorinis	Viršus				
			Vidinis	Apačia				
	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia			1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-22 (data)
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)