

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

4
(įrenginio numeris)

Kalno g. 72, Vilnius

(adresas)


77320039

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalinis



1





2



3

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6064632.25; Y = 589607.57		
Dangtis		ket	650				202.14			
Žemė		grunt			0.00		202.14			
Sienos		bet								
Lubos		bet	700		0.45		201.69			
Dugnas		bet	1050x950		1.70		200.44	Objektas: _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE, PE, PE	Išorinis	63, d63, d40, kab	Viršus	0.76	201.38			
			Vidinis		Apačia	0.87	201.27			
	Nr. 2	PE	Išorinis	2d63	Viršus	0.98	201.16			
			Vidinis		Apačia	1.04	201.10			
	Nr. 3	PE	Išorinis	2d100	Viršus	0.88	201.26			
			Vidinis		Apačia	0.98	201.16			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-04-10 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)