

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)																
Dangtis		ket	650				139.26	Ar yra vandens? Ne																
Žemė		grunt			0.00		139.26	Ar yra dujų? Ne																
Sienos		glžb						Pastabos:																
Lubos		glžb	1000x800		0.50		138.76	X = 6061908.68; Y = 585374.94																
Dugnas		bet	1000x800		1.95		137.31																	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	3x40; HDPE 50	Viršus	0.95	138.31	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)															
			Vidinis		Apačia	1.23	138.03																	
	Nr. 2	PE	Išorinis	3x40	Viršus	1.20	138.06			1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-06-23 (data)												
			Vidinis		Apačia	1.38	137.88																	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)										
			Vidinis		Apačia																			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus										Matavimus atliko	(parašas)	(data)							
			Vidinis		Apačia																			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus													Matavimus atliko	(parašas)	(data)				
			Vidinis		Apačia																			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus																Matavimus atliko	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia																			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)															
		Vidinis		Apačia																				
Nr. 8		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko	(parašas)	(data)												
		Vidinis		Apačia																				
Nr. 9		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko	(parašas)										(data)
		Vidinis		Apačia																				
Nr. 10		Išorinis		Viršus											Matavimus atliko	(parašas)	(data)							
		Vidinis		Apačia																				
Nr. 11		Išorinis		Viršus														Matavimus atliko	(parašas)	(data)				
		Vidinis		Apačia																				
Nr. 12		Išorinis		Viršus																	Matavimus atliko	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia																				