

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				217.47	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		217.47	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	600x900		0.23		217.24	X = 6061287.76; Y = 589354.27	
Dugnas		bet	600x900		0.76		216.71		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	0.53	216.94	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	0.59	216.88		
	Nr. 2		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1 GK V-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-09-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)