| Ryšiai | Ryšio komunikacijų šulinys | 50 |
|---|---|---|
| (inžinerinio tinklo pavadinimas) | (įrenginio pavadinimas) | (įrenginio numeris) |

A. Maceinos g., Vilnius
(adresas)

77320355
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis




## SĄSAJOS SCHEMA




| Pavadinimas | | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket | 430 | | | | 215.29 |
| Žemė | | grunt | | | 0.00 | | 215.29 |
| Sienos | | pls | | | | | |
| Lubos | | | | | | | |
| Dugnas | | Zv | 425 | | 0.78 | | 214.51 |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | HDPE | Išorinis | 63 | Viršus | 0.67 | 214.62 |
| | | | Vidinis | | Apačia | 0.73 | 214.56 |
| | Nr. 2 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 3 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 4 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 5 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 6 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 7 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 8 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 9 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 10 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 11 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |
| | Nr. 12 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | | Vidinis | | Apačia | | |

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060609.57; Y = 588650.37

Objektas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matavimus atliko | Tadas Žiaušys | | |
| | 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.) | | 2023-11-22 (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | (data) |