


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6060513.36; Y = 588606.22</u> _____ _____ _____ _____ _____
Dangtis		ket	650				217.94	
Žemė		grunt			0.00		217.94	
Sienos		bet						
Lubos								
Dugnas		bet	700		0.97		216.97	Objektas: _____ _____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.80	217.14	
			Vidinis		Apačia	0.86	217.08	
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.80	217.14	
			Vidinis		Apačia	0.86	217.08	
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.80	217.14	
			Vidinis		Apačia	0.86	217.08	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-11-22 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)