

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6060440.31; Y = 588769.56 _____ _____ _____ _____ _____ _____
Dangtis		ket	430				215.39	
Žemė		grunt			0.00		215.39	
Sienos		pls						
Lubos								
Dugnas		Zv	425		0.71		214.68	Objektas: _____ _____ _____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.59	214.80	
			Vidinis		Apačia	0.65	214.74	
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.59	214.80	
			Vidinis		Apačia	0.65	214.74	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys _____		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-11-22 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)