

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		ket	360				140.43	Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		grunt			0.00		140.43	Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		pils						Pastabos:				
Lubos		pils	-					X = 6060214.47; Y = 585380.86				
Dugnas		pils	390		0.94		139.49					
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.63	139.80	Objektas:				
			Vidinis		Apačia	0.66	139.77					
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.60	139.83					
			Vidinis		Apačia	0.63	139.80					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	G. Petrauskas (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					1GKV-1548 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-04-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)