

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				210.60	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		210.60	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		-			X = 6060243.78; Y = 587939.41		
Dugnas		bet	700		1.00		209.60			
Vamzdžiai	Nr. 1	ABS	Išorinis	100	Viršus	0.50	210.10			
			Vidinis		Apačia	0.60	210.00			
	Nr. 2	ABS	Išorinis	100	Viršus	0.50	210.10			
			Vidinis		Apačia	0.60	210.00			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.35	210.25			
			Vidinis		Apačia	0.38	210.22			
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.40	210.20			
			Vidinis		Apačia	0.43	210.17	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Šikarskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1297 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)