


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 2




	Vilnius	Gvazdikų	77/33 - 0097
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	dangčio cm			Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		pe	320			133,99	Ar yra vandens? –
Žemė				0.00		133,99	Ar yra dujų –
Sienos		pe					Pastabos
Dugnas		pe	320	0,55		133,44	
Vamzdžiai	Nr.1	HDPE	d50,sign	Viršus	0,48	133,51	
				Apačia			
	Nr.2	HDPE	d50,sign	Viršus	0,48	133,51	
				Apačia			
	Nr.3	PE	d32	Viršus	0,46	133,53	UAB "GEOTERA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Užsakymas:
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: T.Narečionis
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2022 06
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			(kortelės sudarymo data)
				Apačia			