


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 8




	Vilnius	Gvazdikų	77/33 - 0097
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	dangčio cm		Lipynės
Dangtis		pe	320		133,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	133,63	Ar yra vandens?
Sienos		pe				Ar yra dujų
Dugnas		pe	320	0,58	133,05	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	HDPE	d63,sign	Viršus 0,51	133,12	UAB "GEOTERA"
				Apačia		
	Nr.2	HDPE	d63,sign	Viršus 0,51	133,12	
				Apačia		Užsakymas: 4800062719
	Nr.3	PE	d32	Viršus 0,33	133,30	
				Apačia		Sudarė: T.Narečionis
	Nr.4	HDPE	d63,sign	Viršus 0,58	133,05	
				Apačia		2022 08
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		(kortelės sudarymo data)
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		