

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				108.27
Žemė		grunt			0.00		108.27
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.30		107.97
Dugnas		bet	750x850		0.77		107.50
Nr. 1	PE	Išorinis	50	Viršus	0.62	107.65	
		Vidinis		Apačia	0.67	107.60	
	Nr. 2	PE	Išorinis	100, d63	Viršus	0.57	107.70
			Vidinis		Apačia	0.67	107.60
	Nr. 3	PE, HDPE	Išorinis	50, d32	Viršus	0.65	107.62
			Vidinis		Apačia	0.70	107.57
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6068673.43; Y = 585191.95

Objektas:

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-06-29 (data)
Matavimus atliko	_____		
	_____	_____	_____
Matavimus atliko	_____		
	_____	_____	_____