


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)								
Dangtis		Ket	650				127.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>								
Žemė		c			0.00		127.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>								
Sienos		bet						Pastabos:								
Lubos		bet	600		0.32		126.85	X = 6065699.75; Y = 585310.31								
Dugnas		bet	1000		1.09		126.08									
Vamzdžiai	Nr. 1	pls	Išorinis	100	Viršus	0.60	126.57	Matavimus atliko	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-11-16 (data)					
			Vidinis		Apačia	0.70	126.47									
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	0.60	126.57		Matavimus atliko							
			Vidinis		Apačia	0.63	126.54									
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	0.60	126.57			Matavimus atliko						
			Vidinis		Apačia	0.63	126.54									
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.60	126.57				Matavimus atliko					
			Vidinis		Apačia	0.63	126.54									
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia											
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia											
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko									
		Vidinis		Apačia												
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko								
		Vidinis		Apačia												
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko							
		Vidinis		Apačia												
Nr. 10		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia												
Nr. 11		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia												
Nr. 12		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia												