

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

1

(įrenginio numeris)

Lentupio g., Vilnius

(adresas)


77330361

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalinis



1





2



3

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		140.41	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt		0.00	140.41	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	700	0.74	139.67	X = 6065333.75; Y = 585197.62		
Dugnas	bet	750x850	1.25	139.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	pls, HDPE	Išorinis 100, 2d32	Viršus 0.74	139.67	Objektas:	
			Vidinis	Apačia 0.84	139.57		
	Nr. 2	pls	Išorinis 100	Viršus 1.01	139.40		
			Vidinis	Apačia 1.11	139.30		
	Nr. 3	pls	Išorinis 2d32	Viršus 0.81	139.60		
			Vidinis	Apačia 0.84	139.57		
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Tadas Žiaušys 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			

Matavimus atliko Tadas Žiaušys
1GKV-857
(geodezininko kv.paž.Nr.)
2022-07-05
(data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)