

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				134.11
Žemė		grunt			0.00		134.11
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000				
Dugnas		bet	1000		1.20		132.91
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.92	133.19
			Vidinis	152	Apačia	1.08	133.03
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.92	133.19
			Vidinis	152	Apačia	1.08	133.03
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6072260.53; Y = 586377.77

Objektas:

Matavimus atliko	R.Rasimavičius (vardas ir pavardė)		
	1 GKV-687 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-04 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-04 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-09-15 (data)