

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				134.36
Žemė		asf			0.00		134.36
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000				
Dugnas		bet	1000		1.80		132.56
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.59	132.77
			Vidinis	152	Apačia	1.79	132.57
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.60	132.76
			Vidinis	190	Apačia	1.80	132.56
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6072248.92; Y = 586311.79

Objektas:

Matavimus atliko	R.Rasimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-687 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-04 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-04 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-09-15 (data)