


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 104



–	Vilnius	Angelavos g.	75/32 – 0101 107 – D – 11
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		157.19	Ar yra vandens? Ar yra dujų Pastabos	
Žemė		–		0.00	157.19	UAB "Vilniaus Geodezija"	
Sienos		bet.					
Dugnas		žvyr.	800x700	0.85	156.52		Užsakymas: 4–I–2018
Vamzdžiai	Nr.1	pe	d100	Viršus 0.80	156.39		Sudarė: A. Liepinienė
				Apačia			
	Nr.2	pe pe	2d32 2d32	Viršus 0.65/0.75	156.44	Patikrino:	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus		2019 03 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			