


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.157A

	Vilnius	Geležinio Vilko	110-D-12(76/32-0106)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra

Šulinio pjūviai :



Aukščių sistema

LAS07


Centro koordinatė:

Lks-94 sistemoje:


X=6063559.85

Y=581459.76

Horizontalinis



Pririšimo brėžinys:



Š

Pavadinimas	Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		193,64	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų
Dugnas	bet.	1710x950	1,97	191,67	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	4d110	Viršus 0,95	192,69
				Apačia 1,26	192,38
	Nr.2	ASBC HDPE	3d100 d50/1kab.	Viršus 0,71	192,93
				Apačia 0,94	192,70
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Užsakymas:
					Sudarė:S.Matijevskis
					2019-08
					(kortelės sudarymo data)

