




<u>Ryšių kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>2</u>	KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Pramonės g.</u> (gatvė)		135-B-10 (78/32 - 0184) (planšeto nomenklatura)		
S ↑						
Prišimo brėžinys						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
						
Aukščių sistema LAS07						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		143,69	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	143,69	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	700	1,04	142,65	
Vamzdžiai	Nr. 1	pe	110 75	Viršus Apačia	0,78	142,91
	Nr. 2	pe	75	Viršus Apačia	0,78	142,91
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 5a			Apačia		
	Nr. 5a			Apačia		
						Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:
Sudarė					J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)	
Patikrino					(v. pavardė) (parašas)	
2020 08 13 (įrenginio tyrinėjimo data)						