



<u>Ryšių kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>3</u>	KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Pramonės g.</u> (gatvė)		135-B-10 (78/32 - 0184) (planšeto nomenklatura)		
S ↑						
Prišimo brėžinys						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
						
Aukščių sistema LAS07						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		143,75	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	143,75	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	700	1,02	142,73	
Vamzdžiai	Nr. 1	pe	110	Viršus Apačia	0,68 143,07	 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2020 08 13 (irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pe	110	Viršus Apačia	0,71 143,04	
	Nr. 3	pe	75	Viršus Apačia	0,73 143,02	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 5a			Viršus Apačia		
	Nr. 5a			Viršus Apačia		
	Nr. 5a			Viršus Apačia		