


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 144



–	Vilnius	Pramonės g.	78/32 – 0169 136 – A – 6
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės–..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		143.56	Ar yra vandens?–.....
Žemė		–		0.00	143.56	Ar yra dujų–.....
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		žvyr.	350x250	0.65	142.91	
Vamzdžiai	Nr.1	pe	d63	Viršus 0.50	143.06	UAB "Vilniaus Geodezija"
				Apačia		
	Nr.2	pe	d32	Viršus 0.42	143.14	Užsakymas: 229–I–2019
				Apačia		
	Nr.3	pe	d63	Viršus 0.35	143.21	Sudarė: A. Liepinienė
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2019 09 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		