



RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 134

	Vilnius	Panerių	150-D-14(76/31-0145)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)


Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Situacijos schema:



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		144,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	144,11	Ar yra vandens? –
Sienos		bet				Ar yra dujų –
Dugnas		bet.	1200x800	1,71	142,40	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PE HDPE	2d40 d110 d50 d63 d50, sign. kab	Viršus 0.75	143,36	
				Apačia 0.96	143,15	
	Nr.2	PVC	2d100	Viršus 0.91	143,20	
				Apačia		
	Nr.3	PE	2d32 2d100	Viršus 0.96	143,15	Užsakymas: 1.19.177
				Apačia 1,38	142,73	
	Nr.4	PE	d50	Viršus 0.58	143,53	
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		(kortelės sudarymo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		