


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.111

	Vilnius	Gaujos	192-A-3(76/31-0238)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra

Šulinio pjūviai :



Aukščių sistema

LAS07


Centro koordinatė:

Lks-94 sistemoje:


X=6057149.25

Y=584245.66

Horizontalinis



Pririšimo brėžinys:



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės—	
Dangtis		bet.	800		199,37	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų—	
Dugnas		bet.	1160x820	1,70	197,67	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d100	Viršus 0,72	198,65		
				Apačia			
	Nr.2	PVC	d100	Viršus 0,72	198,65		
				Apačia			
	Nr.3	HDPE	d50	Viršus 0,71	198,66		
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Užsakymas:1.19.389
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė:S.Matijevskis
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019-05
				Apačia			

(kortelės sudarymo data)