


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 128



–	Tarandė	Raisteniškių g.	68 – A – 11
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		118.18	Ar yra vandens? Ar yra dujų Pastabos
Žemė		–		0.00	118.18	
Sienos		bet.				
Dugnas		žvyr.	800x700	1.07	117.11	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	d50	Viršus 0.79	117.39	UAB "Vilniaus Geodezija" Užsakymas: 47–I–2019 Sudarė: A.Liepinienė Patikrino: 2019 04 (kortelės sudarymo data)
		PE	d32	Apačia		
	Nr.2	PE	d32	Viršus 0.74	117.44	
		PE	d50	Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		