



RYSIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 129

	Vilnius	Paukščių Takas	70 - A - 1 75/33 - 0080
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)


Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Lipynės
Dangtis		ket.	650		185,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	185,70	Ar yra vandens?—.....
Sienos		bet				Ar yra dujų—.....
Dugnas		bet.	1,20x0,80	1.76	183,94	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PE	d100	Viršus 1,10	184,60	
				Apačia		
	Nr.2	PE	d100	Viršus 1,10	184,60	
				Apačia		
	Nr.3	PE	d100	Viršus 1,10	184,60	UAB "GEOTERA"
				Apačia		
	Nr.4	PE	d100	Viršus 0,40	185,30	Užsakymas: 45100149
		PE	d32	Apačia 0,69	187.01	
	Nr.5			Viršus		Sudarė: T.Narečionis
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 09
				Apačia		

(kortelės sudarymo data)

Lipynės

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų

Pastabos

.....

.....

.....

UAB "GEOTERA"

Užsakymas: 45100149

Sudarė: T.Narečionis

.....

2019 09

(kortelės sudarymo data)