


RYSIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 141




	Vilnius	Nugalėtojų g.	1798 77/33 - 0245
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Lipynės
Dangtis		ket.	700		137,20	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	137,20	Ar yra vandens? –
Sienos		bet				Ar yra dujų –
Dugnas		bet.	1200x800	1.08	136,12	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PE PE PE	d20 d32 d20	Viršus 0.67	136.53	
				Apačia		
	Nr.2	PE	d100	Viršus 0.74	136.56	
				Apačia		
	Nr.3	HDPE	d40	Viršus 0.74	136.56	UAB "GEOTERA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 4510010845
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: T.Narečionis 
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2020–02 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		