


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. PTŠ-11


2019	Vilnius	Rodūnios kel.	191-A-4/76/31-0231
(īrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :




Centro koordinate
LKS-94 sistemoje:
X=6057235,57
Y=582654,04

Pririšimo brėžinys



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		189.37	Ar yra vandens? –
Žemė		–				Ar yra dujų –
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1950x1240	1.82	187.55	aukščių sistema LAS07
Vamzdžiai	Nr.1	PE	d110	Viršus 1.15	188.22	
				Apačia		
	Nr.2	PE	d110	Viršus 1.16	188.21	
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		UAB "Inžinerija ir topografija"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Arūnas Paužinskas 
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		