

Šilumotiekis

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Šilumotiekio šulinys

(įrenginio pavadinimas)

18

(įrenginio numeris)

Jočionių g. 13 Vilnius

(adresas)

74310037



(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				127.32	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		127.32	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.67		126.65	X = 6059539.72; Y = 574246.07		
Dugnas		bet	1000		3.16		124.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	2pln d76/	Išorinis	250	Viršus	2.88	124.44	Matavimus atliko	A. Balnis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	3.13	124.19		1GKV-595 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 2	2pln d76/	Išorinis	250	Viršus	2.88	124.44	Matavimus atliko	2023-01-03 (data)	
			Vidinis		Apačia	3.13	124.19		(parašas)	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia				(data)	