Šiluminė trasa	Šulinys	Nr. (—) 3 Kortelė
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Senosios Pilaitės kelias	75/32 - 0090
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			155.84
Žemė				0.00		155.84
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1500	1.23		154.61
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	219,1x4,5/315	Viršus	0.87	154.97
				Apačia		
	Nr. 2	PL	219,1x4,5/315	Viršus	0.87	154.97
				Apačia		
	Nr. 3	PL	219,1x4,5/315	Viršus	0.87	154.97
				Apačia		
	Nr. 4	PL	219,1x4,5/315	Viršus	0.87	154.97
				Apačia		

Lipynės.....2 lipynės.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....Nėra.....

Ar yra dujų? .....Nėra.....

Pastabos .....Aukščių sistema LAS- 07
.....
.....

P.Klimansko I.Į.

Objekto Nr.....20-6349.....

Sudarė (parašas) M.Klimanskas (pavardė)

Patikrino (parašas) P.Klimanskas (pavardė)

2022 10 07
(įrenginio tyrinėjimo data)