





Šilumos tiekimo kamera (Įrenginio pavadinimas)			Nr. 1 (A,B,C,D) KORTELĖ (75320110_1)			75/32 - 0110 (Planšeto nomenklatūra)			
(Įrenginio pastatymo metai)			Vilniaus m. (Vietovė)			Pilaitės g. (Gatvė)			
ŠULINIO PJŪVIAI: (matmenys duoti metrais) Horizontalinis:						Pririšimo brėžinys:			
									
Vertikalinis:						Pastabos: Aukščių sistema LAS07 Koordinacių sistema LKS-94			
									
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės, m		Lipynės..... Kopečios (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens?..... nėra Ar yra dujų?..... nėra	
Dangtis		Ket	650			159.71(D)			
Žemė									
Sienos		Bet							
Dugnas		Bet	5.06x6.57	3.75		151.96			
Vamzdžiai	Nr. 1,4	Pln	d720	Viršus	2.51	157.20		UAB "ALVORA"	
				Apačia					
	Nr. 2,3	Pln	d720	Viršus	2.51	157.20			
				Apačia					
	Nr. 5	Pln	d273	Viršus	1.95	157.76			
				Apačia					
	Nr. 6	Pln	d273	Viršus	1.41	158.30			
				Apačia					
	Nr. 7	Pln	d273	Viršus	2.75	156.96			
				Apačia					
								Sudarė	M.Berkevičius 1GKV-859
								Parašas	
								2022m. 05 mėn. 17 d. Kortelės sudarymo data	