




Šilumos tiekimo šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Nr.2..... (75320111_2)		KORTELĖ		75/32 - 0111 (Planšeto nomenklatūra)	
2022 (Įrenginio pastatymo metai)		Vilniaus m. (Miestas)		Pilaitės g. (Gatvė)			
ŠULINIO PJŪVIAI: (matmenys duoti m.) Horizontalinis:  Vertikalinis: 				Pririšimo brėžinys: 			
						Pastabos: Aukščių sistema LAS07 Koordinatinių sistema LKS-94	

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės, m	Lipynės.....4..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		159.87	Ar yra vandens?.....nėra..... Ar yra dujų?.....nėra.....
Žemė					
Sienos	Bet				
Dugnas	smėlis	1000	1.28	158.59	
Vamzdžiai	Nr. 1,2	Pln	D355/500	Viršus 1.45 Apačia	158.42
					UAB "ALVORA"
					Objektas.....
		Sudarė	M.Berkevičius 1GKV-859		
		Patikrino			
2022m. 05 mėn. 17 d. Kortelės sudarymo data					